


Фазы работы «Пистоновой» Пусковой Установки с отделяемым поршнем.
Рис. 1



Труба «Пистона» в верхнем положении перед отделением от неподвижной части ПУ.

Рис. 2